



## Registrazione Ispezione rete

Comune

Laurito

Impianto Laurito

### Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met

0

Rete in AP/MP

metr

4000

### Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezione e VSR mt.	Ispezione e PED mt.	Impraticabile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
Loc. Ambeluogno	0	0	0	MP	01/08/2013		
Vico Anieli	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Acqualaina	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via C. Battisti	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Campo Sportivo	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Capolopetto	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Carmine	0	0	0	MP	01/08/2013		
Vico Cavour	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Collegio	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Concordia	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Dante Alighieri	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Del Lauro	0	0	0	MP	01/08/2013		
Viale Europa	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Fontana	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Forranea	0	0	0	MP	01/08/2013		
Vico Garibaldi	0	0	0	MP	01/08/2013		
Corso Garzo	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Gummara	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Indipendenza	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Lamardo	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via La Rosa	0	0	0	MP	01/08/2013		
P.zza Lia Romualdo	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Lavenaro	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Madonna Del Carmine	0	0	0	MP	01/08/2013		
P.zza Marconi	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Mezzane	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Ospedale	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Pace	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Pannella	0	0	0	MP	01/08/2013		
Loc. Petruso	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Pianello	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Piazzieri	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Platone	0	0	0	MP	01/08/2013		
Loc. Prefabbricati	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Pretura	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Roma	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Rosa	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via S. Andrea	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via S. Antonio	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via S. Filippo	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via G. Battista	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via S. Maria	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via S. Riccardo	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Cav. A. Speranza	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Stella	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Tempa Di Castagna	0	0	0	MP	01/08/2013		
Via Tempa Di Petrone	0	0	0	MP	01/08/2013		
Loc. Ulivo Dell' Uccello	0	0	0	MP	01/08/2013		
Corso Umberto I°	0	0	0	MP	01/08/2013		
	0	0	0	BP	01/08/2013		
	0	4000	0	MP	01/08/2013		

## Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Casagrande

Ing. Capiello

Responsabile COR

### NOTE

### RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	0	0	0
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	4000	4000
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

### ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.  
Via G. Pastore 12/A  
29029 NIVIANO (PC)  
T. 0523-952129 F. 0523-957811  
E-mail: info@tdwilliamson.it