



Registrazione Ispezione rete

Comune

Moio Alcantara

Impianto Moio Alcantara

Lunghezza Rete Ispezionata

Rete in BP

met

0

Rete in AP/MP

metr

3300

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
Via Vanella Moio	0	0	0	MP	11/07/2013		
IV° Traversa Vanella Moio	0	0	0	MP	11/07/2013		
V° Traversa Vanella Moio	0	0	0	MP	11/07/2013		
Viale Europa	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Nazionale	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Porticato	0	0	0	MP	11/07/2013		
Viale Papa Giovanni XXIII	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Piazza Municipio	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Vignazza	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Pirandello	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Aldo Moro	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Dietro Manzanelli	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Pier Santi Mattarella	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Del Pioppo	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Piano Mercato	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Madre Chiesa	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via S. Antonino	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Dottore	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Roma	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Millimaci	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Dietro Gesu' e Maria	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Torre	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Marchese di Spedalotto	0	0	0	MP	11/07/2013		
Via Vittorio Veneto	0	0	0	BP	11/07/2013		
	0	3300	0	MP	11/07/2013		

Elenco vie / strade ispezionate

Via / Strada	Ispezion e VSR mt.	Ispezion e PED mt.	Impratic abile mt.	Rete	Data Ispezione	Codice Fuga	Note / Dati Classificazione Fughe
--------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	------	-------------------	----------------	-----------------------------------

L'Addetto Tecnico (firma leggibile):

Casagrande

Ing. Capiello

Responsabile COR

NOTE

RIEPILOGO METRICO CONTABILE

	BP	MP	DATI DI FATTURAZIONE
Totale Rete ispezionata con veicolo:	0	0	0
Totale Rete ispezionata a piedi:	0	3300	3300
Totale Rete non accessibile	0	0	
Totale Tratte in Doppia Tubazione	0	0	
Totale Fughe Classificate	0	0	0

ATTIVITA' SVOLTA

Ispezione delle reti di BASSA e MEDIA / ALTA PRESSIONE di distribuzione gas metano conformemente alle direttive della delibera 120/08 ed ausilio delle seguenti attrezzature:

- Ispezione con veicoli cercafughe TDW VSR 2000 MK2 equipaggiati con rilevatore a ionizzazione di fiamma e veicoli TDW DIGITEC INSPECTRA.

- Ispezione pedonale con strumento a ionizzazione di fiamma Ioniflam matricola IF1-0012 e strumenti a diodo laser INSPECTRA.

- Sondaggio presunte fughe con carrello attrezzato per la perforazione servoassistita ed in sicurezza del suolo e misurazione dei valori di concentrazione con strumento esplosimetro TDW CATEX+.

A cura di:



T.D. WILLIAMSON ITALIANA S.r.l.
Via G. Pastore 12/A
29029 NIVIANO (PC)
T. 0523-952129 F. 0523-957811
E-mail: info@tdwilliamson.it